

PROGRAMME DE REMUAGE (N°3 en 7 Jours)

TENUE	POSITION	ROTATION		INCL. (en degré)	TEMPS (H. / Min.)
		Gauche	Droite		
0		0	0	9	8H
1			1	0	3H
2			1	0	3H
3		2		0	3H
4		1		0	3H
5		1		0	3H
6			2	0	3H
7			1	0	3H
8			1	0	3H
9			1	0	3H
10			1	0	3H
11		2		2	3H
12		2		2	3H
13		1		0	3H
14		1		0	3H
15		1		0	3H
16		1		0	3H
17			2	2	3H
18			2	2	3H
19			1	0	3H
20			1	0	3H
21			1	0	3H
22			1	0	3H
23			1	0	3H

TENUE	POSITION	ROTATION		INCL. (en degré)	TEMPS (H. / Min.)
		Gauche	Droite		
24			1	2	3H
25		2		2	3H
26		2		2	3H
27		2		2	3H
28		1		0	3H
29		1		0	3H
30		1		0	3H
31		1		0	3H
32		1		0	3H
33		1		0	3H
34			2	3	3H
35			2	3	3H
36			2	3	3H
37			1	0	3H
38			1	0	3H
39			1	0	3H
40			1	0	3H
41			1	0	3H
42			1	0	3H
43		2		3	3H
44		2		3	3H
45		2		3	3H
46		1		1	2H
47		1		1	2H

TENUE	POSITION	ROTATION		INCL. (en degré)	TEMPS (H. / Min.)
		Gauche	Droite		
48		1		1	2H
49		1		1	2H
50		1		1	2H
51		1		1	2H
52		1		1	2H
53		1		1	2H
54		2		2	2H
55		2		2	2H
56		2		2	2H
57		2		2	2H
58		2		2	2H
59		2		2	2H
60		2		0	2H
61		2		0	2H
62	FIN				
	TOTAL	54	30	63	169H

Temps : Temps de repos après chargement

Position : Sens (correspond au sens des aiguilles d'une montre)

PROGRAMME STANDARD 7 JOURS

Amener manuellement l'inclinaison
initiale à 6°

Dépôt Bentonite
Levure traditionnelle